TORRENTE ORVENCO (02SS1T117)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Torrente Orvenco
CORPO IDRICO	IT0602SS1T117
CODICE EUROPEO	ITARW10TG01500020FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD161
COMUNE	Montenars
LOCALITÀ	Montenars
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 358134
	Y: 5123271



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

La stazione di monitoraggio si trova nei pressi degli abitati di Artegna e Montenars (UD). Non è stato possibile identificare altre pressioni antropiche a parte quelle di origine idromorfologica. La mediocre funzionalità fluviale dipende dall'assenza di formazioni vegetali riparie e dalla presenza di lievi interventi artificiali, in particolare briglie, che banalizzano la morfologia dell'alveo.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

2.6 - Diffuso - Scarichi non allacciati alla fognatura
4.2.2 - Dighe, barriere e chiuse - Protezione dalle alluvioni

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019) e TREND

STATO ECOLOGICO

	MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019)
EQB	DIATOMEE	DIATOMEE
EQB	MACROFITE	MACROFITE
EQB	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI
EQB	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA
EQ	LIMeco	LIMeco
EQ	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)

Lo stato ecologico è determinato dall'elemento di qualità biologica fauna ittica, risultando pertanto scarso. Il corpo idrico non raggiunge l'obiettivo di qualità.

LEGENDA: ELEVATO | BUONO | SUFFICIENTE | SCARSO | CATTIVO | N.A. | N.D.

TREND

OBIETTIVO

STATO CHIMICO

MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA: BUONO | NON BUONO | N.D.

TREND

OBIETTIVO

STATO AMBIENTALE: NON BUONO

N.A. = Non applicabile; N.D. = Non disponibile