RIO FULIN (02SS1T145)

BACINO	Tagliamento
NOME FIUME	Rio Fulin
CORPO IDRICO	IT0602SS1T145
CODICE EUROPEO	ITARW10TG06300010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A1/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Sorveglianza
STAZIONE	UD117
COMUNE	Forni Avoltri
LOCALITÀ	Tors
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 334248
	Y:5160891



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le limitazioni principali sono date dalla presenza di vegetazione autoctona (conifere e faggete) a bassa funzionalità, dal confinamento naturale del corso d'acqua che ne riduce l'efficienza di esondazione e dalle variazioni di portata causate dalla captazione idrica. La stazione è situata a valle dell'abitato di Collina, in comune di Forni Avoltri (UD). La valutazione della funzionalità fluviale porta ad un giudizio buono.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019) e TREND

STATO ECOLOGICO

	MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019)
EQB	DIATOMEE	DIATOMEE
EQB	MACROFITE	MACROFITE
EQB	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI
EQB	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA
EQ	LIMeco	LIMeco
EQ	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)

Il monitoraggio di sorveglianza del corpo idrico è stato pianificato per i prossimi sessenni del Piano di Gestione, considerata la classificazione buona dello stato ecologico e l'assenza di pressioni significative. Per la classificazione complessiva si fa pertanto riferimento all'aggiornamento 2015-2021 del Piano di Gestione.

LEGENDA
- ELEVATO
- BUONO
- SUFFICIENTE
- SCARSO
- CATTIVO
- N.A.
- N.D.

TREND: ⇔

OBIETTIVO: ☺

STATO CHIMICO

MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)

Pur non avendo eseguito le analisi delle sostanze prioritarie, è stato assegnato uno stato chimico buono, considerato che il corpo idrico è privo di pressioni significative tali da causare un potenziale scadimento.

LEGENDA
- BUONO
- NON BUONO
- N.D.

TREND: ⇔

OBIETTIVO: ☺

STATO AMBIENTALE: BUONO

N.A. = Non applicabile; N.D. = Non disponibile