TORRENTE TORRE (02SS2T32)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Torre
CORPO IDRICO	IT0602SS2T32
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00300040FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	A2/Aa

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD299
COMUNE	Tarcento
LOCALITÀ	Molinis
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 364549
	Y: 5117184



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Le principali pressioni antropiche sono riferibili allo scarico di diversi impianti di depurazione e sfioratori, che servono l'abitato del comune di Tarcento, ed alla presenza di captazioni idriche ad uso prevalentemente idroelettrico. La diversità morfologica dell'habitat fluviale, la naturalità del tratto e l'estensione e diversificazione della vegetazione perifluviale garantiscono una buona funzionalità del tratto campionato. All'inizio del corpo idrico invece la situazione è diversa a causa della semplificazione della vegetazione e per la presenza di opere di difesa spondale.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

1.1 - Puntuale - Impianti di depurazione
1.4 - Puntuale - Impianti non IED (Direttiva Emissioni Industriali)
4.1.1 - Alterazioni fisiche dell'alveo/fascia riparia/sponda - Protezione dalle alluvioni

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019) e TREND

STATO ECOLOGICO

	MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019) (I TRIENNIO)	MONITORAGGIO (2014-2019) (II TRIENNIO)
EQB	DIATOMEE	DIATOMEE	DIATOMEE
EQB	MACROFITE	MACROFITE	MACROFITE
EQB	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI
EQB	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA
EQ	LIMeco	LIMeco	LIMeco
EQ	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)

Lo stato ecologico per il periodo 2010-2012, valutato nella stazione UD099, risultava scarso da giudizio esperto. Nel periodo 2014-2019 è stata invece monitorata la stazione UD299, posizionata a fine corpo idrico, per valutare gli effetti cumulativi delle pressioni presenti. Complessivamente, la classificazione data dal secondo triennio evidenzia uno stato ecologico buono ed un raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale per il corpo idrico.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
N.D.

TREND

OBIETTIVO

STATO CHIMICO

MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019) (I TRIENNIO)	MONITORAGGIO (2014-2019) (II TRIENNIO)
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)

Non è stata effettuata nel secondo triennio di classificazione l'analisi delle sostanze prioritarie e quindi lo stato chimico rimane sconosciuto.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.

TREND: N.D.

OBIETTIVO: N.D.

STATO AMBIENTALE: BUONO

N.A. = Non applicabile; N.D. = Non disponibile