


Corpo idrico: MA31 (Trieste – Miramare esterno)

CATEGORIA	Acque marino costiere
CODICE EUROPEO	ITACW00002000FR
CODICE REGIONALE	MA31
DENOMINAZIONE	Trieste – Miramare esterno
CONDIZIONI DI NATURALITA'	Naturale
MACROTIPO	3
SUPERFICIE AREA (km²)	26,72
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa



STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
MA311	45,6430°	13,6824°
MA312	45,6917°	13,6767°

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è situato al largo della zona compresa tra Trieste e Miramare, oltre la fascia costiera dei 3 km e fino ad 1 mn dalla linea di base. Nel corpo idrico ricade il diffusore della condotta sottomarina che serve la città di Trieste.

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019)

ELEMENTI DI QUALITA' BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
FITOPLANKTON	BUONO	ELEVATO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	non campionato	BUONO

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO

STATO ECOLOGICO (2014-2019)

BUONO

ELEMENTI DI QUALITA' CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO

LEGENDA
BUONO
NON BUONO

STATO CHIMICO (2014-2019)

NON BUONO

Nelle acque superficiali non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nei due trienni. Nel secondo triennio sono state effettuate le analisi sul biota (molluschi e pesci), che hanno evidenziato superamenti dei parametri Mercurio e Difenileteri bromurati e hanno portato al mancato conseguimento dello stato chimico buono del corpo idrico.