


## Corpo idrico: ME11 (Trezzo - Punta Sdobba esterno)

<b>CATEGORIA</b>	Acque marino costiere
<b>CODICE EUROPEO</b>	ITACW00001400FR
<b>CODICE REGIONALE</b>	ME11
<b>DENOMINAZIONE</b>	Trezzo - Punta Sdobba esterno
<b>CONDIZIONI DI NATURALITA'</b>	Naturale
<b>MACROTIPO</b>	1
<b>SUPERFICIE AREA (km<sup>2</sup>)</b>	11,23
<b>RETE DI MONITORAGGIO</b>	Operativa



STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
ME111	45,6729°	13,5042°

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è rappresentato da un'area parallela alla costa compresa tra Fossalon e Grado, oltre la fascia costiera dei 3 km e fino ad 1 mn dalla linea di base. La pressione più importante è costituita dalla presenza del diffusore della condotta sottomarina di Primo.

### STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019)

ELEMENTI DI QUALITA' BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
FITOPLANCTON	ELEVATO	ELEVATO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	BUONO	BUONO

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO

**STATO ECOLOGICO (2014-2019)**

**BUONO**

ELEMENTI DI QUALITA' CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO

LEGENDA
BUONO
NON BUONO

**STATO CHIMICO (2014-2019)**

**NON BUONO**

Nel triennio 2014-2016 non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nelle acque superficiali. Nel secondo triennio sono state effettuate le analisi sul biota (molluschi e pesci), che hanno evidenziato superamenti dei parametri Mercurio e Difenileteri bromurati e, per le acque, di Tributilstagno, Benzo(a)pirene e Fluorantene.