


## Corpo idrico: ME23 (Lignano esterno)

<b>CATEGORIA</b>	Acque marino costiere
<b>CODICE EUROPEO</b>	ITACW00000700FR
<b>CODICE REGIONALE</b>	ME23
<b>DENOMINAZIONE</b>	Lignano esterno
<b>CONDIZIONI DI NATURALITA'</b>	Naturale
<b>MACROTIPO</b>	2
<b>SUPERFICIE AREA (km<sup>2</sup>)</b>	17,34
<b>RETE DI MONITORAGGIO</b>	Operativa



STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
ME231	45,6335°	13,1885°

### CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è situato oltre la fascia costiera dei 3 km e fino ad 1 mn dalla linea di base, tra l'abitato di Lignano e la foce del fiume Tagliamento. All'interno del corpo idrico ricade il diffusore della condotta sottomarina di Lignano.

### STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019)

ELEMENTI DI QUALITA' BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
FITOPLANKTON	ELEVATO	BUONO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	ELEVATO	ELEVATO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO (INDICE TRIX)	BUONO	BUONO
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	non campionato	BUONO

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO

<b>STATO ECOLOGICO (2014-2019)</b>	<b>BUONO</b>
------------------------------------	--------------

ELEMENTI DI QUALITA' CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO

LEGENDA
BUONO
NON BUONO

<b>STATO CHIMICO (2014-2019)</b>	<b>NON BUONO</b>
----------------------------------	------------------

Nelle acque superficiali non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale (SQA) nei due trienni. Nel secondo triennio sono state effettuate le analisi sul biota (molluschi e pesci), che hanno evidenziato superamenti dei parametri Mercurio e Difenileteri bromurati e hanno portato al mancato conseguimento dello stato chimico buono del corpo idrico.