


Corpo idrico: TEU1 (Ravaiarina - Gorgo)

CATEGORIA	Acque di transizione
CODICE EUROPEO	ITATW00003800FR
CODICE REGIONALE	TEU1
DENOMINAZIONE	Ravaiarina - Gorgo
CONDIZIONI DI NATURALITA'	Naturale
MACROTIPO	M-AT-3
SUPERFICIE AREA (km²)	7,25
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa



STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)	STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
TEU101	45,7138°	13,3542°	TEU1_MF_004	45,6958°	13,3817°
TEU1_MF_001	45,7106°	13,3611°	TEU1_MF_005	45,7155°	13,3518°
TEU1_MF_002	45,6872°	13,3734°	TEU1_2FI	45,7123°	13,3506°
TEU1_MF_003	45,6892°	13,3836°	TEU1_1FI	45,7030°	13,3758°

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è situato in un'area con caratteristiche euline ed è influenzato dalle acque marine provenienti dalla bocca lagunare di Grado.

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019)

ELEMENTI DI QUALITÀ BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
FITOPLANCTON	non classificato	BUONO
MACROFITE	BUONO	ELEVATO
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	BUONO	BUONO
FAUNA ITTICA	non classificato	BUONO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO	BUONO	SUFFICIENTE
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	BUONO	BUONO

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO

STATO ECOLOGICO (2014-2019)	BUONO
------------------------------------	--------------

ELEMENTI DI QUALITÀ CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	NON BUONO	NON BUONO

LEGENDA
BUONO
NON BUONO

STATO CHIMICO (2014-2019)	NON BUONO
----------------------------------	------------------

Nel primo triennio è stato rilevato il superamento dello standard di qualità ambientale nelle acque superficiali per il Benzo(a)pirene. Nel secondo triennio, per le acque vi è stato il superamento del Tributilstagno, e per il biota (molluschi e pesci) di Mercurio e Difenileteri bromurati.