


Corpo idrico: TPO4 (Foci dello Stella esterno)

CATEGORIA	Acque di transizione
CODICE EUROPEO	ITATW00002400FR
CODICE REGIONALE	TPO4
DENOMINAZIONE	Foci dello Stella esterno
CONDIZIONI DI NATURALITA'	Naturale
MACROTIPO	M-AT-2
SUPERFICIE AREA (km²)	7,19
RETE DI MONITORAGGIO	Operativa



STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)	STAZIONI	Lat. (WGS84)	Long. (WGS84)
TPO401	45,7250°	13,1305°	TPO4_MF_004	45,7194°	13,1428°
TPO4_2FI	45,7142°	13,1306°	TPO402	45,7311°	13,1342°
TPO4_MF_002	45,7359°	13,1512°	TPO4_1FI	45,7277°	13,1400°
TPO4_MF_003	45,7212°	13,1205°	TPO501	45,7035°	13,1082°

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico è situato in un'area con caratteristiche polialine, le fonti di pressione sono rappresentate dalle acque dei fiumi Cormor e Stella.

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019)

ELEMENTI DI QUALITA' BIOLOGICA E FISICO-CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
FITOPLANCTON	non classificato	BUONO
MACROFITE	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
MACROINVERTEBRATI BENTONICI	SUFFICIENTE	BUONO
FAUNA ITTICA	non classificato	ELEVATO
FISICO-CHIMICI A SOSTEGNO	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
CHIMICI A SOSTEGNO (tab.1/B D.Lgs.172/15)	ELEVATO	SUFFICIENTE

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO

STATO ECOLOGICO (2014-2019)

SUFFICIENTE

ELEMENTI DI QUALITA' CHIMICA	II PIANO DI GESTIONE	
	I TRIENNIO (2014-2016)	II TRIENNIO (2017-2019)
SOSTANZE PRIORITARIE (tab.1/A D.Lgs.172/15)	BUONO	NON BUONO

LEGENDA
BUONO
NON BUONO

STATO CHIMICO (2014-2019)

NON BUONO

Nel primo triennio non sono stati rilevati superamenti degli standard di qualità ambientale nelle acque superficiali. Nel secondo triennio sono stati evidenziati superamenti per Tributilstagno e Benzo(a)pirene nelle acque superficiali, e per Mercurio e Difenileteri bromurati, nel biota (molluschi e pesci).