ROGGIA DEI MOLINI (06AS2T13)

BACINO	Lemene
NOME FIUME	Roggia dei Molini
CORPO IDRICO	IT0606AS2T13
CODICE EUROPEO	ITARW09LM01000010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C/Ca

RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	PN152
COMUNE	Casarsa della Delizia
LOCALITÀ	Via del Boschetto
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 331429
	Y: 5090307

CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico nel suo corso attraversa centri urbani ed aree ad agricoltura intensiva. La funzionalità del tratto considerato, situato a monte dell'immissione nel rio Lin, è ridotta a causa della semplificazione della vegetazione perifluviale.

Immagine tratta da: © Sistema Informativo Montano (www.simfvg.it)

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019) e TREND

STATO ECOLOGICO

	MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019) (I TRIENNIO)	MONITORAGGIO (2014-2019) (II TRIENNIO)
EQB	DIATOMEE	DIATOMEE	DIATOMEE
EQB	MACROFITE	MACROFITE	MACROFITE
EQB	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI
EQB	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA
EQ	LIMeco	LIMeco	LIMeco
EQ	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)

Lo stato ecologico nel secondo triennio del periodo di monitoraggio 2014-2019 risulta scarso, a causa del giudizio dato dall'EQB fauna ittica, non considentendo il mantenimento dell'obiettivo di qualità per il corpo idrico.

LEGENDA
ELEVATO
BUONO
SUFFICIENTE
SCARSO
CATTIVO
N.A.
N.D.

TREND

OBIETTIVO

STATO CHIMICO

MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019) (I TRIENNIO)	MONITORAGGIO (2014-2019) (II TRIENNIO)
SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)

Le analisi delle sostanze prioritarie hanno portato all'assegnazione di uno stato chimico buono.

LEGENDA
BUONO
NON BUONO
N.D.

TREND

N.D.

OBIETTIVO

STATO AMBIENTALE

NON BUONO

N.A. = Non applicabile; N.D. = Non disponibile