


TORRENTE CORNO (06EF7T3)

BACINO	Isonzo
NOME FIUME	Torrente Corno
CORPO IDRICO	IT0606EF7T3
CODICE EUROPEO	ITARW13IS00600010FR
CONDIZIONI DI NATURALITÀ	Naturale
MACROTIPI	C



RETE DI MONITORAGGIO	Operativa
STAZIONE	UD231
COMUNE	San Giovanni al Natisone
LOCALITÀ	Cascina Rinaldi
COORDINATE (WGS84 - UTM 33N)	X: 377080 Y: 5091155



CARATTERISTICHE AMBIENTALI

Il corpo idrico, tipizzato come effimero, si estende dal centro abitato di San Giovanni al Natisone fino alla confluenza col fiume Judrio. Le principali pressioni antropiche insistenti sul tratto, seppur non significative, sono date dalle coltivazioni intensive, dai centri abitati e dalle aree industriali presenti nel territorio circostante.

PRESSIONI SIGNIFICATIVE

Nessuna pressione significativa

STATO DI QUALITÀ (Sessennio 2014-2019) e TREND

STATO ECOLOGICO	EQB	MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019)		LEGENDA	STATO AMBIENTALE
			(I TRIENNIO)	(II TRIENNIO)		
STATO ECOLOGICO	EQB	DIATOMEE	DIATOMEE	DIATOMEE	ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCARSO CATTIVO N.A. N.D.	BUONO NON BUONO N.D.
		MACROFITE	MACROFITE	MACROFITE		
		MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI	MACROINVERTEBRATI		
		FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA	FAUNA ITTICA		
	EQ	LIMeco	LIMeco	LIMeco		
CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)		CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)	CHIMICI A SOSTEGNO (1/B)			
Il corpo idrico è stato valutato come non campionabile per l'impossibilità di applicare le metodiche previste dai protocolli di campionamento biologico. Pertanto, lo stato ecologico risulta sconosciuto.					TREND	N.D.
					OGGETTIVO	N.D.
STATO CHIMICO		MONITORAGGIO (2010-2012)	MONITORAGGIO (2014-2019)		LEGENDA	STATO AMBIENTALE
			(I TRIENNIO)	(II TRIENNIO)		
STATO CHIMICO		SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	SOSTANZE PRIORITARIE (1/A)	BUONO NON BUONO N.D.	BUONO NON BUONO N.D.
		Non sono stati effettuati campionamenti per la determinazione dello stato chimico in quanto il tratto è sempre stato rilevato senz'acqua.				
					TREND	N.D.
					OGGETTIVO	N.D.